

ochnany oděv na znečištění a uvolnění nebo porušení referenční prouby. Pokud již není zaručena kompletní funkce, výstražný ochranný oděv dále vyžaduje. I přes pravidelné čištění a ošetřování může opotřebení nebo poškození výrazně zkrátit životnost výstražného ochranného oděvu.

Přát při max. 40 °C	Nedotýkat se chemikálií	Nedotýkat se	Nesoužit v suchu	Nedotýkat se
				

6. SKLADOVÁNÍ

Skládejte v originálním obalu na suchém místě, chráněném před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí -20°C až +25°C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Neukladujte v blízkosti bráven, agresivních, chemických substancí, rozpouštědel, vhlků a nečistot. Při skladování ve vozidle výstražný ochranný oděv neodkládejte přímo u ulice nebo na volném vzduchu.

7. ŽIVOTNOST

Živkujte nejpozději 5 let po datu výroby, poškození, silném znečištění nebo vybledlých barvách. Životnost odpovídá maximálnímu počtu prání na etiketě.

8. LIKVIDACE

Po správném použití likvidujte v odpadu z domácnosti.

9. CERTIFIKACE

9.1 POULICE
Dle EN ISO 20471:2013+A1:2016, Riziková kategorie II. Systém velikostí podle DIN EN ISO 13688. Překoučeno a certifikováno: SGS Fimko OY, Takomote B-00380 HELSINKI, Fimko - Úředně uznávaný orgán D598

10. LÁTHATÓSÁGI DEREKAS NADRÁG

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 Olvassa el és vegye figyelembe a használati információkat és a későbbi tájékoztatás céljából kinyomtatott használati helyen tárolja.

2. TERMÉKLEÍRÁS

A láthatósági nadrágok 11% poliészterből, 20% pamutból és 3% elasztánból 7,5 cm széles fényvisszaverő csíkokkal és két oldalsó zsebbel. Anyag a térdnél: 245g/m² Cordura.

091650 sz.: sárga

091651 sz.: neoncsillárga.

3. BIZTONSÁG

3.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

SÉRÜLT LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

- A sérülések, az öregedés vagy a szennyeződések csökkentik a láthatósági ruházat érzékenységét.
- A láthatósági ruházat külső vizuális ellenőrzése szennyeződéseket minden használat előtt.
- A láthatósági ruházaton a címre jelölési utasításait szerint tisztítsa és fújja.
- Sérülés vagy szennyeződés esetén ne használja tovább a láthatósági ruházatot.

3.2 RENDELTELETSZERŰ HASZNÁLAT

A viselő jelenlétének a vizuális jelzésre minden lehetséges fényviszonyban napgal, valamint sötétben és al-környezetkor fényforrások megvilágítása által. Optimális védőhatás csak zártan viselt láthatósági ruházat esetén.

3.3 RENDELTELETSZERŰ HASZNÁLAT

Nem véd mechanikus, kémiai vagy elektromos veszélyek, hő és tűz ellen. Nem véd a hidegtől. A láthatósági ruházat viselése nem garantálja, hogy közöttük minden körülmény között látható lesz. A láthatósági ruházatot önhatalmúlag ne módosítsa. A fényvisszaverő címkéket ne takarja le más ruházattal vagy felépítéssel.

4. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

 Az EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerinti láthatósági ruházat szimbóluma

Kategória 3 = a fényvisszaverő és fluoreszkáló anyagok közteli aránya

 A címke lévő könyv szimbólum a használati útmutatóra utal

 A referencia méretek a mellbővelget és a testmagasságot jelentik cm-ben

 EN 343 Vízáteresztő képesség – 3. osztály (1–3) osztály, ahol a 3 a legmagasabb, EN 343 Vízpárolás-
rezető képesség – 1. osztály

 Az összes anyag minimális mérete m²-ben

Anyagtípus	3. kategória	2. kategória	1. kategória
Álapszövet anyaga	0,80	0,50	0,14
Fluoreszkáló anyag	0,20	0,13	0,10

4.1 TERMÉKMEGJELŐLÉS

Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek.

Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek abban formájában, amelyben azt a bti törvényekbe átültették és módosították.

5. TISZTÍTÁS

Szennyeződések, pl. olajos anyagok, valamint a nem megfelelő tisztítás csökkenthetik a védőhatást. Tisztítás a címke lévő egyedi ápolási jelölés szerint. Csak kezét zárrakkal, hasonló szivakkal és fejénélőzőer nélkül mos-sa. Öblöztetést ne használjon. A fényvisszaverő címkéket lágyon szedje és egy ronggyal tisztítsa meg. Ne fehéritse, vasalja vagy vegyítse. Tisztítás után szobahőmérsékleten szárítsa meg levegőn. Minden tisztítás után ellenőrizze a láthatósági ruházat szennyeződését és a leválási vagy fúrdási fényvisszaverő címkéket. Ha a teljes értékű funkció már nem állítható helyre, ártalmatlanítsa a láthatósági ruházatot. A rendszeres tisztítás és ápolás ellenére az elhasználódás és a sérülés jelentősen lerövidítheti a láthatósági ruházat élettartamát.

Max. 40 °C-on mosás	Vegyszerrel nem tisztítható	Nem vasalható	Szobahőben nem szárítható	Nem fehérithető
				

6. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásban, fénytől védett és pormentes száraz helyen tárolja. -20°C és +25°C közötti hőmérsékleten és 80% alatti relatív páratartalommal tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldószerrel, nedvesség és szennyeződés közelében. Jármben történő tárolás esetén a láthatósági ruházatot ne közvetlenül az ablakban vagy az úton tárolja.

7. LEJÁRATI IDŐ

A gyártás dátumától számított legkésőbb 5 év után, valamint sérülés, erős szennyeződés vagy fakuló színek esetén ártalmatlanítsa. Az élettartam a címke szereplő maximális számú mosási ciklusnak felel meg.

8. ÁRTALMATLANÍTÁS

Rendeltetészerű használat után a háztartási hulladékkal ártalmatlanítsa.

9. TANÚSÍTVÁNY

9.1 CE SZERINT

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint, II. kockázati kategória. Méretemendzár DIN EN ISO 13688 szerint. Bevizsgálta és a tanúsítványt kiállította: SGS Fimko OY, Takomote B-00380 HELSINKI, Finnország. Bizletmentés: szennyező anyagok: D598-AZ-ELI megfeleltetés: nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>